

CAN PARENT VELL

R-84

DADES GENERALS

Coordenades UTM: X: 402883 Y: 4598096

Referència cadastral: 08161A0140000

Polígon / Parcel·la: POL. 14 PARC. 5

Cronologia:


Qualificació urbanística: CLAU 9

Protecció actual:

1. DESCRIPCIÓ DE LES RESTES DE LA MASIA O CASA RURAL.

Masia en ruïnes. Resta una part de l'edifici original, amb parets de maons i inici de coberta amb enllatats i teules. Titularitat privada. Els vestigis són insuficients per permetre la reconstrucció. A incorporar al BCIL com a jaciment arqueològic

SITUACIÓ I ORTOFOTO



REPORTATGE FOTOGRÀFIC



CAN TON DEL MASET

R-85

DADES GENERALS

Coordenades UTM: X: 399618 Y: 4600222

Referència cadastral: 08161A0100001

Polígon / Parcel·la: POL. 10 PARC. 16

Cronologia:

Qualificació urbanística: CLAU 9

Protecció actual:

1. DESCRIPCIÓ DE LES RESTES DE LA MASIA O CASA RURAL.

Masia en ruïnes. Resta una part de l'edifici original, amb parets de tàpia i inici de coberta. Titularitat privada. Els vestigis són insuficients per permetre la reconstrucció. A incorporar al BCIL com a jaciment arqueològic

SITUACIÓ I ORTOFOTO



REPORTATGE FOTOGRÀFIC



CAN PONSET

R-86

DADES GENERALS

Coordenades UTM: X: 397554 Y: 4600298

Referència cadastral: 08161A00700009

Polígon / Parcel·la: POL. 7 PARC. 9

Cronologia:



Qualificació urbanística: CLAU 9

Protecció actual:

1. DESCRIPCIÓ DE LES RESTES DE LA MASIA O CASA RURAL.

Masia en ruïnes. Ha estat destruït per la pròpia activitat agrària. De titularitat privada. Resta només visible la base de l'edifici amb paredats de pedra sense treballar, si bé una investigació arqueològica permetria recuperar el perímetre de l'edifici. L'edifici no es pot reconstruir, per que no es pot recuperar la volumetria original. A incorporar a BCIL com a jaciment arqueològic.

SITUACIÓ I ORTOFOTO



REPORTATGE FOTOGRAFIC



CAL REBONY

R-87

DADES GENERALS

Coordenades UTM: X: 398996 Y: 4600740

Referència cadastral: 08161A0060003

Polígon / Parcel·la: POL. 6 PARC. 32

Cronologia:

Qualificació urbanística: CLAU 9

Protecció actual:

1. DESCRIPCIÓ DE LES RESTES DE LA MASIA O CASA RURAL.

Masia en ruïnes. Resten parets i les antigues arcades d'entrada amb obra de maó. De titularitat privada. L'espai està envaït per la vegetació. No queden restes de la coberta, no essent reconstruïble la volumetria original. A incloure al BCIL com a jaciment arqueològic, a preservar en especial les arcades de maó.

SITUACIÓ I ORTOFOTO



REPORTATGE FOTOGRAFIC



